



Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. 322674482, fax - 322670422, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

Będzin 4.10.2016 r.

AD-B.251.4.2016.MD
L.dz. 236/2016.

Firmy ubezpieczeniowe

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU ZPKWŚ

I. Budynek w O/Smoleń – „Ptaszarnia” wyposażony jest w mienie majątkowe. Użytkowany jest przez cały rok, przy ciągłym dozorze pracowników gospodarczych. W okresie od jesieni do wczesnej wiosny wyłączona jest instalacja wodna (ze względu na niskie temperatury i brak stałego ogrzewania budynku).

II. Baza noclegowo-edukacyjna "Jurajska Ostoja"

1. Rok ostatniej modernizacji, remontu

1-3.04.2016 malowanie pokoi

2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu

Powierzchnia zabudowy 465,00², Powierzchnia użytkowa 739,96

3. Konstrukcja / materiał stropów – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)

5. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie).

Ze względu na zbyt krótki czas na udzielenie odpowiedzi (zapytanie dotarło do nas dzień przed terminem złożenia ofert) nie jesteśmy w stanie potwierdzić istnienia certyfikatów na elementy drewniane jak podbitka dachowa, balustrady. Straż Pożarna nie wniosła zastrzeżeń odnośnie zabezpieczeń p.poż. i budynek został dopuszczony do użytkowania.

6. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)

7. W budynku jest kotłownia (tak/nie)

8. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)

W oddzielnym segmencie D, oddzielne pomieszczenie.

III. Budynek główny

1. Rok ostatniej modernizacji, remontu

12.2013 r. – malowanie jadalni, usunięcie kominka, wykonanie balustrady na hollu.

2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu

Powierzchnia zabudowy 266,81m², Powierzchnia użytkowa 644,68 m²

3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych

Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych gr. 25 cm murowanych na zaprawie cementowej marki M5. Ściany zewnętrzne – cegła kratówka gr. 25 cm ocieplenie warstwą o gr. 10 cm ze styropianu

4. Konstrukcja / materiał stropów – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)



Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. 322674482, fax - 322670422, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie). Protokół z malowania boazerji.
7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)
8. W budynku jest kotłownia (tak/nie)
9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)

IV. Świetlica dydaktyczna "Ptaszarnia"

1. Rok ostatniej modernizacji, remontu.
Rozbudowa wc – 2010 r.
2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu
Powierzchnia użytkowa - 106,35 m²
3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)
4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie). Protokół z wymaganymi atestami środka ogniochronnego.
5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)
6. W budynku jest kotłownia (tak/nie)
7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)

V. Stara świetlica

1. Rok ostatniej modernizacji, remontu
2014 – malowanie elewacji, montaż daszka nad drzwiami głównymi.
2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu
Powierzchnia użytkowa 66,00 m²
3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)
Brak dokumentacji.
4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie)
Brak elementów drewnianych.
5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)
6. W budynku jest kotłownia (tak/nie).
7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)

VI. Budynek gospodarczy – stodoła

1. Rok ostatniej modernizacji, remontu - brak
2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu
Powierzchnia użytkowa 141,00 m²
3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych
Ściany murowane, otynkowane.
4. Konstrukcja / materiał stropów
Konstrukcja drewniana.
5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)
Brak dokumentacji.



Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin, tel. 322674482, fax - 322670422, e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie).

Brak elementów palnych.

7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)

8. W budynku jest kotłownia (tak/nie)

9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)

VII. Ogrodzenie nr 1

Rok budowy – brak informacji.

Materiał, z którego jest wykonany – mur, deski drewniane, daszki azbestowe.

Ogrodzenie nr 2

Rok budowy – brak informacji.

Materiał, z którego jest wykonany – przęsła metalowe, siatka metalowa.

VIII. Dodatkowe informacje (tak/nie):

Zarządzanie lokalizacją

Przetwarzanie odpadów we własnym zakładzie – nie

Wykorzystywane są pojazdy wolnobieżne (wózki widłowe) – nie

Magazynowanie – tak

Składowane są materiały niebezpieczne pożarowo – tak

Składowane materiały niezaliczane do substancji niebezpiecznych pożarowo – tak

IX. O/Żywiec – budynek gospodarczy

1. Rok ostatniej modernizacji, remontu – 1978 r.

2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu 27,7/25 m²

3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Konstrukcja / materiał stropów - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)

6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie)

7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)

8. W budynku jest kotłownia (tak/nie)

9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie).

KIEROWNIK DZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczego

Anna Gil